


# ROTTE NELL ' ARGINATURA MAESTRA DEL PO DOCUMENTATE A PARTIRE DAL 1800 LUNGO IL PERCORSO FLUVIALE DA ZERBO (PV) A SERRAVALLE (FE)



<sup>(1)</sup> Si dispone di una planimetria del luogo di rotta, o di un riferimento a un punto univoco indicato su cartografie, o di una precisa distanza da questo, o di una documentazione aerofotografica.

<sup>(2)</sup> Si ha corrispondenza tra dati descrittivi di localizzazione ed elementi topografici indicati su cartografie.

<sup>(3)</sup> Si dispone di pochi dati descrittivi di localizzazione, ma si riscontra in cartografia la presenza di indizi topografici.

<sup>(4)</sup> Si dispone di qualche dato descrittivo, ma mancano indizi topografici in cartografia; in questo caso il tratto d'argine segnalato, rotto in un punto non precisato, ha un'estensione di alcune centinaia di metri presso la località citata.

<sup>(5)</sup> Si dispone di scarsi dati descrittivi e mancano indizi topografici in cartografia; in questo caso la linea arginale segnalata, rotta in un punto non precisato, ha un'estensione di oltre un chilometro nel territorio citato.