



# TAVOLA 1

## ROTTHE ARGINALI DEL PO NEI COMUNI DI COLORNO E MEZZANI (PR) DOCUMENTATE A PARTIRE DAL 1800

Convenzione tra Autorità di Bacino del Fiume Po e CNR-IRPI Sezione di Torino (contratto n.236 del 18.12.03)  
"Censimento delle rotte storiche negli argini maestri del Fiume Po"

Responsabile scientifico: Dott.ssa Geol. Ornella TURITTO

Gruppo di lavoro:  
Dott.ssa Geol. Chiara Giorgia CIRIO  
Dott.ssa Nat. Paola BOSSUTO  
Ing. Francesco VIALE

SETTEMBRE 2004

### LEGENDA

- dxPR427,20\_1801 codice della rotta
- ◆ rotta per tracimazione, ubicazione incerta (in punto non precisato su breve tratto arginale ◆◆◆◆)
- ▲ rotta per erosione al piede, ubicazione certa
- ▲ rotta per sifonamento, ubicazione certa e pressoché certa
- ◆ rotta per sifonamento, ubicazione incerta (in punto non precisato su breve tratto arginale ◆◆◆◆)
- ▲ rotta per altro meccanismo, ubicazione certa
- ▲ rotta per meccanismo sconosciuto, ubicazione certa e pressoché certa
- Argine maestro di Po (da Opere S.I.M.P.O., 1982)
- - - Argine maestro primitivo (da cartografia storica)
- ⋯ Argine trasversante (da cartografia storica)

